

# CEマークを貼るまでの流れ 6つのステップ

1. 該当する指令と整合規格を特定する
2. 製品固有の要件に適合しているか確認する
3. Notified Bodyによる適合性評価が必要であるか確認をする
4. テストを実施し適合性を確認する
5. 技術文章を作成し保管する
6. CEマーキングを製品に貼り、EU適合宣言書を作成する

